

Reparation av skyddsbur

Varje skadad bur ska fotograferas digitalt av teknisk kontrollant. Foto(n) ska visa skadans placering och ytterligare foto(n) ska i närbild visa skadans omfattning. Fotona mailas av teknisk kontrollant med uppgift om reg-nummer tillsammans med skaderapport till SBF, som arkiverar rapporten. Skadan ska beskrivas i vagnboken där det också skrivs in att bilen efter reparation endast får godkännas av reg/homologeringsbesiktare.

- Skada på certifierad eller homologerad bur får endast repareras av tillverkaren eller dennes certifierade ombud, som skriftligt ska intyga reparationen.
- Skada på certifierad eller homologerad bur där tillverkaren inte längre finns kvar får repareras av SBF certifierad burtillverkare, som därefter skriftligt intygar reparationen.
- Skada på egentillverkad bur får repareras på samma villkor som gäller för tillverkning av sådan bur.

Anmärkning i vagnboken om skadad bur får endast kvitteras av SBF utsedd reg/homologeringsbesiktare, som tar ut fotona från SBF:s arkiv och kontrollerar reparationen samt erforderlig dokumentation.

Bilspportens Hus

Bergkällavägen 31 A
SE-192 79 Sollentuna
Sweden

Telefon: 08-626 33 00
Telefax: 08-626 33 22
E-post: mailbox@sbf.se

Phone: +46 8 626 33 00
Fax: +46 8 626 33 22
Internet: www.sbf.se

Org.nummer:
802000-3425